Resiliencia para infraestructura antes, durante y post desastre. Una visión integral del Manejo del Riesgo a través de la infraestructura

21 de noviembre 2018


Oscar López Bátiz

Infraestructura para la Resiliencia antes, durante y post desastre. Una visión integral del Manejo del Riesgo a través de la infraestructura

21 de noviembre 2018

Oscar López Bátiz

#### Daños por el sismo del 28 de iulio de 1957 (El sismo del Ángel), M 7.7




#### Numeralia:

- 1000 edificios dañados (incluyendo casos de bardas y estructuras con grietas en acabados)
- 4 colapsos totales
- 5 colapsos parciales
- 68 muertos



#### Daños por el sismo del 14 de marzo de 1979 (El sismo de la Ibero), M 7.6



#### Numeralia:

- 56 edificios dañados
- 1 colapso total
- 5 muertos




Inmuebles con daños en el sismo de 1979

#### Daños por el sismo del 19 de septiembre de 1985, M 8.1



#### Numeralia:

- 3,300 edificios dañados
- 6,000 víctimas mortales
- 4,104 MDD de pérdidas materiales



Daños por el sismo del 19 de septiembre de 1985, M 8.1

Un hecho, se presenta daño en edificaciones vitales



#### Daños por el sismo del 19 de septiembre de 1985, M 8.1

#### Estadística de daños en hospitales

INSTITUCIÓN	CAMAS PREVIAS	CAMAS PERDIDAS	% DE PÉRDIDA			
I.M.S.S.	8,197	2,775	33.9			
I.S.S.S.T.E.	2,427	867	35.7			
S.S.A.	4,975	745	15.0			
D.D.F.	1,807	0	0.0			
TOTAL	17,406	4,387	25.2			

Pérdida de vidas: 320 en tres centros hospitalarios

Fuente: Centro de documentación y archivo, Secretaría de Salud. 15/12/1985

### ¿QUÉ PASÓ EL 19/09/2017?

#### Daños por los sismos de septiembre de 2017 en hospitales

		CDMX	Mor.	Tlax.	Mich	Edo. de Méx.	Gro.	Pue.	Oax.	Total
Daños	Sin daños	61	s/r	s/r	s/r	s/r	s/r	s/r	s/r	61
	Leve	21	1	0	1	5	1	2	3	34
	Moderado	12	6	0	0	2	0	5	2	27
	Grave	0	4	1	0	4	0	3	0	12
	Total	94	11	1	1	11	1	10	5	134
Estado de función	Completo	80	1	0	1	3	1	2	0	88
	Parcialmente	14	5	0	0	4	0	5	5	33
	Fuera de servicio	0	5	1	0	4	0	3	0	13
	Total	94	11	1	1	11	1	10	5	134

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 22 de septiembre, 2017

#### Daños por los sismos de septiembre de 2017 en escuelas

	Estados que reportaron mayor afectación									
Nivel de daño	CDMX	Mor.	Tlax.	Mich	Edo. de Mex.	Gro.	Pue.	Oax.	Chis.	Total
Menor %	1169	904	814	559	2127	419	1610	1879	2147	11628
	10.80	23.49	32.40	3.99	8.46	3.31	10.41	12.31	10.41	9.66
Moderado/Severo %	824	396	198	11	2747	119	585	1094	916	6890
	7.60	10.29	7.88	0.08	10.92	0.94	3.78	7.17	4.44	5.72
Grave	9	41	1	0	25	12	77	28	4	197
%	0.10	1.10	0.04	0.00	0.10	0.09	0.50	0.18	0.02	0.16
Total %	2002	1341	1013	570	4899	550	2272	3001	3067	18715
	18.50	34.88	40.32	4.07	19.48	4.34	14.69	19.66	14.87	15.54

Fuente: INIFED, 25 de agosto, 2018

¿El daño severo y colapso, se debió a insuficiencia de las normas?







Edificaciones escolares en el estado de Oaxaca, sismo del 7 de septiembre





Escuela Enrique Rebsamen, sismo del 19 de septiembre




#### ESTADO DE LOS REGLAMENTOS EN EL PAÍS





#### ESTADO DEL PELIGRO POR SISMO EN MÉXICO

#### Regionalización Sísmica MDOC CFE-2015



#### Reglamentos: Nivel municipio




#### Reglamentos: Municipio y estados



#### Reglamentos: herramienta vital para prevención

Comparación de armado de dos columnas para el mismo reglamento, en diferentes versiones o actualizaciones





Reglamento del DF 1987-2004

#### PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO POR SISMO EN MÉXICO

La estructura deberá ser proyectada, diseñada y construida de manera que:

- Resista sin daño alguno, sismos de intensidad moderada.
- Resista con daños no estructurales menores y fácilmente reparables, sismos de mediana intensidad.

• Resista <u>con daño estructural reparable y que se</u> garantice el servicio ininterrumpido del edificio durante sismos excepcionalmente severos.

¿Como se garantiza el mantener la funcionalidad del inmueble?

¿Como se logra?



## SOLUCIONES ESTRUCTURALES SISMO RESISTENTES

Posibles soluciones de reforzamiento estructural Mitigación del riesgo (disipadores de energía)



Posibles soluciones de reforzamiento estructural Mitigación del riesgo (disipadores de energía)





Nuevas tecnologías encaminadas a la mitigación del riesgo


Método de refuerzo: Elementos disipadores de energía viscoelásticos empleados en la Torre Mayor



Fuente: Enrique Martínez Romero, S.A.



### Posibles soluciones de reforzamiento estructural Mitigación del riesgo (aislamiento de base)



# Asignaturas pendientes para lograr resiliencia:

- Existencia de reglamentación y normatividad
- Uso adecuado de la misma
- Ética en el servicio profesional y honestidad en el ejercicio de los recursos públicos

#### **MUCHAS GRACIAS**

olb@cenapred.unam.mx